

Véhicule Officier de service Chef d'Intervention Volvo XC70
Service du Feu de Fribourg





Détails des équipements

- Installation de radiocommunication intégrée dans la console centrale
- Coffre à clés sur siège arrière
- Matériel de circulation routière et matériel de commandement d'intervention dans le coffre
- Aménagement spécifique selon les désirs de l'utilisateur
- Agencement du matériel mobile

